



Nieuwe Ventiel Blok

Beste klant,

Als reactie op de toenemende eisen aan materialen die worden gebruikt in drinkwatertoepassingen, stoppen we met het leveren van ventielen met messing componenten vanaf serienummer **xxx2508001**. Het nieuwe ventielenblok (artikelnr. 1012603) voldoet aan de internationale voedselveiligheidsnormen, is volledig corrosievrij en heeft zijn verbeterde duurzaamheid bewezen onder reële bedrijfsomstandigheden. Ook de verwarming van het ventielenblok is niet langer operationeel vereist en is weggelaten, wat de onderhoudstoegankelijkheid verbetert.

Voor het bestellen van reserveonderdelen worden de bijbehorende aansluitkoppelingen meegeleverd in de retrofitkit (artikelnr. 1013736), waardoor de integratie van het nieuwe kleppenblok eenvoudig is.

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie nodig heeft.


Met vriendelijke groet,

Uw Coffee First Support Team

Betrokken Machine Types

- Brasil
- Brasil ASD
- Brasil Touch
- Ecuador
- Guatemala
- Mexico
- Peru
- Salvador
- Sao Paolo
- Venezuela

Nieuw




Ventielen blok – art. nr. 1012603

Vorig



Ventielen blok – art. nr. 1006163



Ventielen blok retrofit set – art. nr. 1013736