


Service Bulletin:

Tot voor kort werd het ventielblok in de Aequator espressomachines op de tussenplaat bevestigd van het machineframe.

Om de toegankelijkheid & servicevriendelijkheid te verbeteren heeft Aequator een aanpassing op de bevestiging van het ventielblok gedaan. Door middel van een speciale beugel wordt het ventielblok nu opgehangen en geborgd op de tussenplaat van het machineframe. Hierdoor kan men eenvoudig het ventielblok demonteren en onderhouden.

Hieronder een foto van de nieuwe ventielblok ophanging.



Deze wijziging is doorgevoerd in de productie bij Aequator op **29.09.2015**. Vanaf machinenummer **230540001** de nieuwe ventielblok ophanging is standaard in alle C14C frames van Aequator.

Deze oplossing kan niet doorgevoerd worden op bestaande machineframes.