



Nieuwe Ventiel Blok

Betrokken Machine Types

- Bolivia
- Salvador 3.0
- Venezuela 3.0

Beste Klant,

Als onderdeel van de standaardisatie van onze componenten, zijn we bezig om het ventielblok van de betrokkende machines, beginnend bij serienummer **xxx2508001**, om te bouwen naar een nieuw model. Het nieuwe ventielblok (onderdeelnummer 1012603) wordt al met succes gebruikt in andere machine series.

Met deze overstap willen we de voorraad reserveonderdelen verminderen, de servicemogelijkheid verbeteren en verdere technische standaardisatie bevorderen. Bij het bestellen van reserveonderdelen zijn de juiste aansluitkoppelingen inbegrepen als onderdeel van het retrofitkit voor de Bolivia (Art. No. 1013735) en de Salvador 3.0/Venezuela 3.0 (Art. No. 1013736), wat een gemakkelijke integratie van het nieuwe ventielblok mogelijk maakt.

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie nodig heeft.

Met vriendelijke groet,


Uw Coffee First Support Team

Nieuw



Ventielen blok – art. nr. 1012603

Vorig



Ventielen blok – art. nr. 1012818




Retrofit kit voor Bolivia



Ventiel blok Retrofit Kit Bolivia – art. nr. 1013735

Retrofit kit voor Salvador 3.0 en Venezuela 3.0



Ventiel blok Retrofit Kit Salvador/Venezuela 3.0 – art. nr. 1013736